

MAS voert extra controle uit na bootongeluk

Times of Suriname- 10 Jan 2019

PARAMARIBO - De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) voert nu extra controle uit bij de diverse oversteekpunten, waar burgers met de boot verscheept worden van de ene naar de andere plek. Het recente bootongeluk op de Coppename rivier, waarbij twaalf personen om het leven zijn gekomen, is de directe aanleiding hiervoor.

Daphne Le-Couvreur, hoofd van de afdeling Voorlichting van de MAS, geeft aan dat boten die vergunningplichtig zijn, over reddingsvesten moeten beschikken. Bij de keuring van deze boten wordt erop gelet dat er evenveel reddingsvesten aanwezig zijn als het aantal personen dat zo een passagiersboot mag vervoeren. Echter, ze geeft aan dat de booteigenaren geen boete opgelegd krijgen wanneer bij controle blijkt dat ze niet beschikken over reddingsvesten. Le-Couvreur zegt dat het niet verboden is om in de avonduren te varen. De MAS adviseert de boothouders voorzien te zijn van goede verlichting en reddingsvesten. Het afdelingshoofd zegt dat de MAS de boothouders die de oversteek doen naar Meerzorg, heeft geadviseerd om in de nachtelijke uren niet te varen op de Surinamerivier. Volgens Le-Couvreur was de boot, die betrokken was bij het bootongeval niet gekeurd door de MAS. Ludwig Mettendaf, districtcommissaris van Boven Coppename, geeft aan dat hij reddingsvesten aan de booteigenaren heeft geschonken, zodat alle passagiers in het vervolg voorzien zijn van een reddingsvest. WI